

# Yanlışlıkla Açılan Valf


EPSC Öğrenme Sayfası Nisan 2025



EPSC

## Ne Oldu:

Ortamda iskelede bulunan bir bakım çalışmasında, bir vana yanlışlıkla açıldı. Bu vana alevlenir sıvı bulduran bir seal pot pompasının dolmuş hattındaydı. Seal potun çıkış hattı da yanlışlıkla açılınca 9 ton sıvı kollektörden geçerek toplama kanalına aktı.



## Görüşler:

- Kırmızı küresel vananın kolları yanlışlıkla temas sonucunda kolaylıkla açılabilir. İskelede çalışanlar vanalara yakın yürüdüklerinden ya da iskele kurulumu sırasında boruları taşıırken etrafa, vana kollarına çarpabileceğinden iskelenin varlığı bu riski artırır.
- Pompa izolasyon planına, hem giriş hem de çıkış tarafının ikisi için de conta sıvısının da kapatılması dahil edilmelidir. LOTO sistemi vana pozisyonunun yanlışlıkla değiştirilmesinin önüne geçebilir.
- İskeleleri kontrol ederken ve kullanımına izin verirken hasar görebilecek ve kolayca açılıp kapanacak manuel vanaları kontrol etmek ve kilitlemek faydalı olabilir.
- Açmadan önce sıkmak ya da bastırmak gerektirdiğinden bazı vana kollarının kazara açılma riski daha düşüktür.

**İskele etrafındaki valflerin yanlışlıkla açılmasının önüne geçin.**